

Naprawa blacharsko lakiernicza klapy bagażnika Volkswagen Caddy:


1. Korozja oraz wgniecenie przy znaczku VW







2. Wgniecenie blachy pod tablicą rejestracyjną





3. Rysa w prawym dolnym rogu.



3. Kilka punktów oznak korozji na rancie klapy bagażnika w dolnej lewej części, spowodowane szorowaniem klapy o nakładkę na zderzaku.

