



USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY



PEUGEOT 307 Kombi 05-08

nr rej.:

nr szkody:

PL2024091784290

Wartość szkody w pojeździe: **1 368,12 zł brutto**

KOSZTY		KWOTA - zł
	Części zamienne	199,75
	Prace blacharskie i mechaniczne	206,17
	Materiały lakiernicze	679,18
	Prace lakiernicze	283,02

Informacje dodatkowe:

- **Ustalenie wysokości szkody nie jest decyzją o wypłacie odszkodowania.** Odszkodowanie wypłacimy po ustaleniu odpowiedzialności.
- **Kwotę brutto** wypłacimy, gdy nie masz możliwości odliczenia podatku VAT. W zależności od złożonej deklaracji wypłacimy odszkodowanie z VAT lub bez VAT.

Jeśli chcesz naprawić pojazd:

- skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta. Opiekun wskaże warsztat Sieci Naprawczej PZU dedykowany do naprawy Twojego pojazdu. Przy wyborze warsztatu możesz również skorzystać z pomocy Doradcy Naprawy kontaktując się pod nr telefonu 22 505 1157 (od poniedziałku do piątku 08:00 –18:00, sobota 08:00 –16:00). Naprawiając pojazd w warsztacie rekomendowanym przez PZU SA, to my uzgadniamy koszty i pozyskujemy fakturę za naprawę.
- przed rozpoczęciem naprawy prosimy o uzgodnienie kosztów i dostarczenie kosztorysu warsztatu, który dokonana naprawy pojazdu. Po dokonanej naprawie prosimy o dostarczenie faktury.
- przy wyliczeniu wysokości odszkodowania uwzględnimy wartość uszkodzonych części, które pozostały po naprawie (w przypadku, w którym będą one posiadały wartość). Jeżeli upoważnisz PZU Pomoc do ich odbioru i zakład naprawczy je przekáže, wypłacimy odszkodowanie bez stosowania potrącenia. W tej sprawie będziemy kontaktowali się z zakładem naprawczym, w którym będziesz naprawiał pojazd.
- w sytuacji dokonania naprawy pojazdu oraz rozliczenia szkody na podstawie faktur mamy prawo do **przeprowadzenia dodatkowych oględzin pojazdu, aby potwierdzić zakres przeprowadzonej naprawy wynikający z dostarczonych dokumentów.**

W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu lub konieczności zmiany ich kwalifikacji (do wymiany – do naprawy) prosimy o przekazanie nam takich informacji przed rozpoczęciem naprawy. Jeśli naprawa będzie nieopłacalna (jej koszt przewyższy wartość pojazdu przed szkodą), odszkodowanie ustalimy odejmując wartość uszkodzonego pojazdu od jego wartości przed szkodą. Możemy również zorganizować i pomóc w sprzedaży pozostałości pojazdu.

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 4333

wykonał(a): Rafał Bednarczyk, dnia 2025-01-13

do szkody nr: PL2024091784290 z dnia 2024-08-07

nr licencji: 93997, wersja danych: 1.2025 wydrukowano dnia: 2025-01-13

**MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
OLIWSKA 35/
80-563 GDAŃSK****DANE POJAZDU**

Marka	PEUGEOT	Nr rejestracyjny	
Model	307 Kombi 05-08	Nr nadwozia	VF33E9HYC84979444
Typ	307 1.6 HDi Oxygo	Data 1. rejestracji	2007-07-05
Kod EC	0068069	Rok produkcji	2007
Przebieg		Przebieg	1
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Nie podano
Przebieg następny			
Lakier	1- warst.		

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Lampa tylna kompletna	R	WY	0,20/0,00	162,40 M
Nr katalogowy: 3222736012				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Okładzina zderzaka tylnego		WZ	0,90/0,00	0 , 00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Okładzina zderzaka tylnego		TS	0,60	73 , 22
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Listwa ochronna boczna	R	WZ	0,20/0,00	0 , 00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Zderzak tył-przebrojenie do lak.		WZ	1,00	0 , 00
Okładzina zderzaka tylnego				
Nakładka haka holowniczego				
Listwa ochronna boczna	L			
Przysłona zderzaka				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			1,60	235,62

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k		200	K3	1,60	412,23
Listwa zderzaka tylnego - boczna	R	200	K3	0,90	29 , 25
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,40	110,70

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			162,40
Materiał lakierniczy	65%		552,18
Blacharz	0,60		35 , 40
Lakiernik	3,90	59,00	230,10 59
Prace dodatkowe	1,00	59,00	, 00
Naprawa [ryczałt - PLN]		59,00	73 , 22
Wartość łącznie (netto)			1 112, 30
VAT (Materiał) 23%			164,35
VAT (Robocizna) 23%			91 , 47
Wartość łącznie (brutto)			1 368, 12

Kwota słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem zł, groszy 12/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Zestawienie części z amiennych				
Mcode		Opis części	Dostawca	Kwota
3020002	P	Lampa tylna kompletna <i>Producent: TYC</i>	Pomoc Non Stop	162,40 M

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2- warstwowy

Wyposażenia

- Chromowane klamki zewnętrzne
- dla obręczy ze stopów lekkich
- dla światła przeciwmgiel. tył
- Elektryczne ustawiane lusterka
- ESP
- Felga 16'
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterko zewnętrzne podgrzewane
- Poduszka dachowa
- Poduszka powietrzna
- Radio
- sekwencyjny

- Skórzana kierownica
- Światła przeciwmgielne
- Wzór felg 4
- z kołem dojazdowym •
- Zderzak (do lakierowania)
- Skrzynia 5-biegowa
- Wyposażenie Sport
- Wzór kołpaków 2
- z otworem bagażowym

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki

M - części z modułu MONEX

100% - wartość przygotowania do lakierowania

Dane- baza oryginalna: 1.2025, baza użyta do przeliczenia 1.2025

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu email: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o

kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody.

Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Lampa tylna kompletna Część prostej konstrukcji

Notatka

Pojazd nie może być eksploatowany w myśl zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Oubo, wyliczenie na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej, , Przesłana dokumentacja OUBO nie pozwala na prawidłowe zidentyfikowanie pojazdu, konieczne uzupełnienie dokumentacji fotograficznej