

KOSZTORYS EUROTAX nr 241791

wykonał(a): Wojciech Kłoczowski, dnia 02.04.2025

do szkody nr: PPPM/04284/2025 z dnia 04.03.2025

nr licencji: 22592, wersja danych: 4.2025 wydrukowano dnia: 02.04.2025

DANE POJAZDU

Marka	PEUGEOT	Nr rejestracyjny	
Model	Rifter 18-24	Nr nadwozia	VR3ECYHZJKJ848508
Typ	Rifter 1.5 BlueHDI Active S&S		
Kod EC	0132896	Data 1. rejestracji	17.12.2019
		Rok produkcji	2019
Przegląd ostatni		Przebieg	120299
Przegląd następny		Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Ramka tablicy rej. przedniej		WY	0,10	7,00 *F
Tablica rej. przednia		WY	0,10	49,00 *F
Zderzak przedni		WY	1,20	1 177,23
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Krata wlotu powietrza		WY	0,10/0,00	637,30
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			1,40	1 870,53

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni, część środkowa b-c	200	K1R		0,70	360,60
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)	200	L		1,10	173,10
Łącznie				1,80	533,70

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			1 870,53
Materiał lakierniczy	100%		533,70
Blacharz	1,20	120,00	144,00
Lakiernik	1,80	120,00	216,00
Prace dodatkowe	0,20	120,00	24,00
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)			37,41
Koszty naprawy łącznie (netto)			2 825,64
VAT (Materiał) 23%			561,57
VAT (Robocizna) 23%			88,32
Koszt naprawy łącznie (brutto)			3 475,53

Koszt naprawy kwota słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć zł, groszy 53/100

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
1632654980	O Zderzak przedni (1010700) Producent: PEUGEOT	PEUGEOT	1 177,23
9816881880	O Krata wlotu powietrza (1017100) Producent: PEUGEOT	PEUGEOT	637,30

F	Ramka tablicy rej. przedniej (2) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	poz. niekatalogowa	7,00 *F
F	Tablica rej. przednia (4) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	poz. niekatalogowa	49,00 *F

Brak części do optymalizacji

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego	
200	2-warstwowy
Dodatkowe objaśnienia	
F	- pozycje wprowadzone z ręki
*	- pozycja zmieniona
100%	- wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
Dane	- baza oryginalna: 4.2025, baza użyta do przeliczenia 4.2025

Informujemy, że kalkulacja kosztów naprawy została wykonana w oparciu o technologie naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w systemach firm eksperckich oraz zakresem szkód zawartych w ocenie technicznej uszkodzonego pojazdu z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę dla prac blacharsko lakierniczych stosowanych w powiecie zamieszkania Poszkodowanego,
- cen materiałów lakierniczych występujących na polskim rynku;
- cen części zamiennych pochodzących od producentów i importerów pojazdów oraz od dostawców niezależnych.

W przypadku zainteresowania zorganizowania naprawy prosimy o kontakt z naszymi partnerami:

1. Unique Service Partner Sp. z o.o., mail: biuro@uspartner.pl, nr tel. + 48 507 209 040
2. Accenture Sp. z o.o. email: zgloszenie@accenture.com, nr tel. kom. + 48 539 602 935

Sporządzenie niniejszego kosztorysu nie przesądza o odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zgłoszoną szkodę.

Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Gwarancja: długość okresu gwarancji udzielona przez sprzedawcę części wynosi 2 lata, licząc od dnia wydania kupującemu odpowiednich części, chyba że sprzedawca w umowie z kupującym zastrzegł inny termin albo nie objął danej części oświadczeniem gwarancyjnym.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny (art. 577-581).

Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

Notatka

.....
podpis klienta

.....
podpis wykonującego kosztorys