

TUiR Allianz Polska S.A.

Department Obsługi Poszkodowanych
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:
szkody@allianz.pl www.allianz.pl

K A L K U L A C J A N A P R A W Y 430-1089129

SZKODA ISTOTNA : NIE
SYGNATURA AKT : 430-1089129

DANE POJAZDU

MARKA : HYUNDAI
TYP/MODEL : IX35/TUCSON(LM/EL) / MODEL PODSTAWOWY
NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : [REDACTED] / TMAJU81BCCJ253789
PIERWSZA REJESTR. : 20.06.2012

K O S Z T Y N A P R A W Y BEZ VAT PLN 5 467.65
VAT 23.00 % PLN 1 257.56
K O S Z T Y N A P R A W Y Z VAT PLN 6 725.21

TECHNOLOGICZNY CZAS NAPRAWY= 3 RBD

TUiR Allianz Polska S.A.

Departament Obsługi Poszkodowanych
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-
mail: szkody@allianz.pl
www.allianz.pl

K A L K U L A C J A N A P R A W Y 430-1089129 07.04.2025
02-685 Warszawa, 07.04.2025

SYSTEM AUDATEX

STRONA 1

SYGNATURA 430-1089129

MARKA	HYUNDAI	IX35/TUCSON (LM/EL)	MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN	TMAJU81BCCJ253789	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU 30 35 01
WERSJA	OD 11.2011	UKŁ KLIMAT AUTOMAT	OSZKLENIE PRZYCIEMN
WYPOSAŻENIE	SZYBA CZOŁ OGRZEWANA	PODN SZYBY KIE IMPUL	PODWÓJ CENTRAL ZAMEK
	LUETERKA ZEW. Z KIER	LUSTERKO ELEK SKŁAD	LUSTERKO Z EL/OGRZEW
	SYSTEM BLUETOOTH	OBSL RADIA NA KIEROW	REFLEKTORY P-MGIELNE
	LAMPY P-MGL TYLNA	WYPOSAŻ TKAN/SKÓRA	ZAGŁÓWKI PRZ AKTYWNE
	WYPOSAŻENIE GLS	KLAMKI DRZWI LAKIER	NORMA SPALIN EURO 5
	1998 CCM 120 KW	5-ST SKRZYNIA BIEGOW	REGUL KIER WZDŁ/WYSO
	OPONA 225/60 R 17..H	KOŁA ALUMIN 6,5JX17	DBC
	NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ	AIRB OCHRONY GŁOWY	AIRBAG BOCZNY
	RELING DACHU	PRODUKCJA SŁOWACJA	SPOILER DACHU
	OSŁONA P-BLOTNA P/T		

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA =100.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	JC	OPER.
KOD CZ		CENA
66300R0 B BŁOTNIKI PRZ OBA WYB/WBUD 170.00	17	
OBEJMUJE: OBIE SKORUPY WNEK KÓŁ PRZ I KIERUNKOWSKAZ W BŁOTNIKU EWTL WYMIENIĆ		
86510H00 ZDERZAK PRZ WYB/WBUD 70.00	7	
BRAK NR DOD PRACA DLA MASY USZCZELN POKR SILNIKA 66400R00 POKRYWA SILNIKA WYMIENIĆ 80.00	4 8	40.00
OBEJMUJE: POKRYWA SILNIKA WYB/WBUD OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ LUB WYMIENIĆ		
79110R0B) OBYDWA ZAWIASY POKRYWY WYB/WBUD 40.00	4	
(POKRYWA SILNIKA WYBUDOWANA)		
86751R00) OSŁONA BLOTNIKA PRZ L WYB/WBUD 10.00	1	
86751R0R) OSŁONA BLOTNIKA PRZ P WYB/WBUD 10.00	1	
86751R0B) LISTWA OZDOBNA BŁOTNIKA PRZ L WYB/WBUD 10.00	1	
86111R00) SZYBA CZOŁOWA WYB/WBUD 190.00	19	
OBEJMUJE: OBA RAMIONA WYCIERACZEK I KRATKA WLOTU POWIETRZA WYB/WBUD		
87755R00) NAKŁADK/I PRGU L WYB/WBUD 20.00	2	

TUiR Allianz Polska S.A.

Departament Obsługi Poszkodowanych
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-
mail: szkody@allianz.pl
www.allianz.pl

K A L K U L A C J A	N A P R A W Y	430-1089129	07.04.2025
87755R0B)	NAKLADKA PROGU WYB/WBUD		1
10.00			
87755R0R)	NAKLADK/I PRGU P WYB/WBUD		2
20.00			
85823R00	WYKLADZINA G SLUPKA "A" L WYB/WBUD		2
20.00			
85823R0 R	WYKLADZINA G SLUPKA "A" P WYB/WBUD		2
20.00			
85101R00	LUSTERKO WEWN WYB/WBUD		2
20.00			

SYSTEM AUDATEX STRONA 2
L A K I E R O W A N I E (według AZT)
PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
		- CZESCI MONTAZ WYBUD	
0471	MASKA SILNIKA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	22
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	10
0742	BLOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	10

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
0471	MASKA SILNIKA LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	1216.32
0741	BLOTNIK PRZ L LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	364.90
0742	BLOTNIK PRZ P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	364.90
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ		JC
WSPÓŁCZYNNIK 100.00 PLN/RBG		OPER. CENA
CZAS LAKIEROWANIA		42
PRZYGOTOWANIE METAL		11
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :		53 530.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		1946.12
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		187.70
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA		80.00 % 426.76-

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.04.2025 / 04

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0471	MASKA SILNIKA	404803-M	
413.70I			
0475	ZAWIAS L MASKI SILN	404803-5	
30.04I			
0476	ZAWIAS P MASKI SILN	404803-6	
30.04I			

TUiR Allianz Polska S.A.

Departament Obsługi Poszkodowanych
 ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-
 mail: szkody@allianz.pl
 www.allianz.pl

K A L K U L A C J A	N A P R A W Y	430-1089129	07.04.2025
0741	BLOTNIK PRZ L	404801	
112.38I			
0742	BLOTNIK PRZ P	404802	
112.38I			
1392	OSŁONA CHWYTU POWIET	861502Y000	
600.70			
1401	SZYBA CZOŁOWA	400024289	
700.07I			
1411	ZEST KLEJ SZYBY CZOŁ	ZK20063001A	
387.78U			
1423	LISTWA OZD SZYBY CZ	4048USP	
64.47I			

SYSTEM AUDATEX		STRONA	3
K A L K U L A C J A	K O Ń C O W A	PLN	PLN

KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.29750 PLN			
R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC = 1 RBG	
RAZEM	73 JC X	100.00 PLN/RBG	730.00
RAZEM ROBOCIZNA			730.00
L A K I E R O W A N I E			
KOSZTY ROBOCIZNY		530.00	
KOSZTY MATERIAŁU		1 707.06	
RAZEM LAKIEROWANIE			2 237.06
C Z Ę Ś C I	Z A M I E N N E	2 451.56	
NORMALIA (	2.0%)	49.03	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE			2 500.59
K O S Z T Y	N A P R A W Y	BEZ VAT	 5 467.65

VAT	23.00 %		1 257.56
K O S Z T Y	N A P R A W Y	Z VAT	 6 725.21

TUiR Allianz Polska S.A.

Departament Obsługi Poszkodowanych
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-
mail: szkody@allianz.pl
www.allianz.pl

K A L K U L A C J A N A P R A W Y 430-1089129 07.04.2025
OBJAŚNIENIA:

U=CENA CZĘŚCI W ZŁ PRZEL Z EUR,NETTO CENA -20.00 % (CZĘŚCI ZAMIENNE)
NPP -20.00% * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
I = CZĘŚĆ(I) IDENT.)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 32561600
(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY
AZ
T AUTOMOTIVE GMBH

SYSTEM AUDATEX

STRONA 4

TUiR Allianz Polska S.A.

Departament Obsługi Poszkodowanych ul.
Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:
szkody@allianz.pl www.allianz.pl
S T R O N A K O N T R O L N A 430-1089129 07.04.2025

SYGNATURA 430-1089129

MARKA HYUNDAI IX35/TUCSON (LM/EL) MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN TMAJU81BCCJ253789 NR REJ. KOD TYPU 30 35 01

NR UŻYTK/RZECZOZNAWCY : 325616 32561600 CLASSDIRECT REL 23.09
WERSJA NUMER 50.2309.01

DATA WYLICZENIA : 07.04.2025

KODY WESRSJI WYPOSAŻENIA

- WERSJA Z NR NADWOZIA : A6 F2 F4 F8 G2 G4 G7 G8 G9 H7 H9 I2 I3 J2 J8 K 6
M1 M5 N1 P3 Q3 R2 S2 U5 U9 V4 V5 V9 W8 X1 X9 Y4
- WERSJA WYPOSAŻENIA : A6 F2 F4 F8 G2 G4 G7 G8 G9 H7 H9 I2 I3 J2 J8 K 6
M1 M5 N1 P3 Q3 R2 S2 U5 U9 V4 V5 V9 W8 X1 X9 Y4
Y8
- DODANE WERSJE WYPOSAŻ. : Y8 CZĘŚCI MONTAŻ WYBUD

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE

- RODZ.OPER/NR KODU/INFO : E 0471 ---> SM 906 / E 0475 ---> SM 906
E 0476 ---> SM 906 / E 0741 ---> SM 906
E 0742 ---> SM 906 / E 1393 EL / E 1394 EL
E 1401 ---> SM 922 / E 1401 ---> E 1423 X
E 1423 ---> SM 906 / E 1401 ---> E 1411 Z

STAWKI GODZINOWE

- BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
- MECH-BLACH. : 100.00 PLN/RBG
- LAKIEROWANIE - AZT : 100.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF

- KODY AKTYWNE : 22 20.00 / 51 80.00 / 138 20.00-

CZĘŚCI ZAM.

- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.04.2025
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA : 01.04.2025
- PRZELICZONO Z : EURO
- FAKTOR AKTUAL OD : 07.04.2025
- KURS PRZELICZEN : 4.29750
- DOSTAWCA CZĘŚCI IDENT. : 906 POLCAR
922 PILKINGTON

LAKIEROWANIE

PAINT PRICE DATE : 01.03.2025
- RODZ OPER./KOD CZĘŚCI : LE 0471 / LE 0741 / LE 0742

IŁOŚĆ POZYCJI

- UJĘTYCH : 10
- MUTACJI : 7

PODSUMOWANIE KALKULACJI

SYSTEM AUDATEX

ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

tel. +48

224 224 224 e-mail: szkody@allianz.pl

www.allianz.pl S T R O N A K O N T R O L N A 430-1089129

07.04.2025

ROBOC: 730.00 LAK : 2 237.06 CZEŚ: 2 500.59

NAPR: 5 467.65 VAT : 1 257.56 NAPR: 6 725.21

DANE SZCZEGÓŁOWE :

E 0475 SM MM-O-PL-906E 0476 SM MM-O-PL-906E 0471

SM MM-O-PL-906E 1393 E 1394 E 1392 E 0742

SM MM-O-PL-906E 0741 SM MM-O-PL-906E 1401 SM MM-O-PL-922

E 1423 SM MM-O-PL-906

SYSTEM AUDATEX

KALKULACJA NAPRAWY NR 430-1089129

POJAZD: HYUNDAI IX35/TUCSON(LM/EL) MODEL PODSTAWOWY

NR REJ./NR VIN: [REDACTED] / TMAJU81BCCJ253789

DATA PIERWSZEJ REJ.: 2012-06-20

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE W KALKULACJI NAPRAWY(NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZNACZ.	DOSTAWCA	PRODUCENT	CENA	NZS
0471	MASKA SILNIKA	404803-M	PJ	POLCAR	POLCAR	517.12	
0475	ZAWIAS L MASKI SILN	404803-5	PJ	POLCAR	POLCAR	37.55	
0476	ZAWIAS P MASKI SILN	404803-6	PJ	POLCAR	POLCAR	37.55	
0741	BLOTNIK PRZ L	404801	PJ	POLCAR	POLCAR	140.47	
0742	BLOTNIK PRZ P	404802	PJ	POLCAR	POLCAR	140.47	
1392	OSŁONA CHWYTU POWIET	861502Y000	O	HYUNDAI	HYUNDAI	600.70	
1401	SZYBA CZOŁOWA	400024289	Q	PILKINGTON	PILKINGTON	875.09	
1411	ZEST KLEJ SZYBY CZOŁ	ZK20063001A	O	HYUNDAI	HYUNDAI	387.78	
1423	LISTWA OZD SZYBY CZ	4048USP	P	POLCAR	POLCAR	80.59	

Kalkulacja zawiera automatyczny dobór części zamiennych, który należy zweryfikować z rzeczywistym wyposażeniem pojazdu przed uszkodzeń w przypadku wystąpienia naprawy.

Ustalając wysokość odszkodowania uwzględniamy okres eksploatacji uszkodzonego pojazdu, stopień wyeksploatowania części oraz ich konstrukcję. W kalkulacji uwzględniliśmy wyłącznie nowe części pochodzące od importerów i dostawców, których zastosowanie pozostaje bez wpływu na wartość handlową pojazdu oraz gwarancję jego naprawy (zgodnie z rozporządzeniem GVO 461/2010*).*

Gwarancja: długość okresu gwarancji udzielona przez sprzedawcę części wynosi 2 lata, licząc od dnia wydania kupującemu odpowiednich części, chyba że sprzedawca w umowie z kupującym zastrzegł inny termin albo nie objął danej części oświadczeniem gwarancyjnym. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

*Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

DOSTAWCY CZĘŚCI

POLCAR www.polcar.com.pl

PILKINGTON www.pilkington.com/pl-PL/pl

SYSTEM AUDATEX