



USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY



PEUGEOT Boxer 333 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3,3t 15-19

nr rej.: [REDACTED]

nr szkody: [REDACTED]

Wartość szkody w pojeździe: **15 402,53 zł brutto**

KOSZTY		KWOTA - zł
	Części zamienne	12 002,66
	Prace blacharskie i mechaniczne	595,94
	Materiały lakiernicze	2 091,15
	Prace lakiernicze	712,79

Informacje dodatkowe:

- **Ustalenie wysokości szkody nie jest decyzją o wypłacie odszkodowania.**
Odszkodowanie wypłacimy po ustaleniu odpowiedzialności.
- **Kwotę brutto** wypłacimy, gdy nie masz możliwości odliczenia podatku VAT. W zależności od złożonej deklaracji wypłacimy odszkodowanie z VAT lub bez VAT.
Odszkodowanie wypłacimy po ustaleniu odpowiedzialności.

Szybka i wygodna forma uzyskania odszkodowania. W ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia decyzji, pieniądze znajdują się na koncie.

Dzięki temu rozwiązaniu, można natychmiast skorzystać z otrzymanych środków, bez zbędnych formalności i oczekiwania. Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów, co oznacza, że można swobodnie dysponować otrzymanymi środkami według własnych potrzeb.

Dlaczego warto wybrać rozliczenie gotówkowe:

- **Szybkość i wygoda:** Pieniądze dostępne w ciągu dwóch dni roboczych.
- **Brak formalności:** Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów.
- **Pełna kontrola:** Możliwość natychmiastowego korzystania z otrzymanych środków.

Jeśli chcesz naprawić pojazd:

- skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta. Opiekun wskaże warsztat Sieci Naprawczej PZU dedykowany do naprawy Twojego pojazdu. Przy wyborze warsztatu możesz również skorzystać z pomocy Doradcy Naprawy kontaktując się pod nr telefonu 22 505 1157 (od poniedziałku do piątku 08:00 –18:00). Naprawiając pojazd w warsztacie rekomendowanym przez PZU SA, to my uzgadniamy koszty i pozyskujemy fakturę za naprawę.
- przed rozpoczęciem naprawy prosimy o uzgodnienie kosztów i dostarczenie kosztorysu warsztatu, który dokonana naprawy pojazdu. Po dokonanej naprawie prosimy o dostarczenie faktury.
- przy wyliczeniu wysokości odszkodowania uwzględnimy wartość uszkodzonych części, które pozostały po naprawie (w przypadku, w którym będą one posiadały wartość). Jeżeli upoważnisz PZU Pomoc do ich odbioru i zakład naprawczy je przekaze, wypłacimy odszkodowanie bez stosowania potrącenia. W tej sprawie będziemy kontaktowali się z zakładem naprawczym, w którym będziesz naprawiał pojazd.
- w sytuacji dokonania naprawy pojazdu oraz rozliczenia szkody na podstawie faktur mamy prawo do **przeprowadzenia dodatkowych oględzin pojazdu, aby potwierdzić zakres przeprowadzonej naprawy wynikający z dostarczonych dokumentów.**
- Jeżeli nie zdecydujesz się na naprawę w sieci naprawczej PZU a chciałbyś dokonać naprawy z wykorzystaniem części zakupionych i dostarczanych za pośrednictwem PZU po cenach wskazanych w kosztorysie, to prosimy o kontakt: 801 105 075. Dostarczymy je bez dodatkowych kosztów pod wskazany adres. Wskazujemy, że cena części ujętych w kosztorysie uwzględnia już rabaty i ulgi jakie PZU może uzyskać wobec umów zawartych z PZU S.A.

W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu lub konieczności zmiany ich kwalifikacji (do wymiany – do naprawy) prosimy o przekazanie nam takich informacji przed rozpoczęciem naprawy. Jeśli naprawa będzie nieopłacalna (jej koszt przewyższy wartość pojazdu przed szkodą), odszkodowanie ustalimy odejmując wartość uszkodzonego pojazdu od jego wartości przed szkodą. Możemy również zorganizować i pomóc w sprzedaży pozostałości pojazdu.

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 19649

wykonał(a): Autovista Polska sp. z o.o., dnia 15.01.2026

do szkody nr: [REDAKTOWANE] z dnia 26.11.2025

nr licencji: 83241, wersja danych: 1.2026 wydrukowano dnia: 15.01.2026

STRAŻ GRANICZNA
ŻOŁNIERSKA 4/
71-210 Szczecin**DANE POJAZDU**

Marka	PEUGEOT	Nr rejestracyjny	[REDAKTOWANE]
Model	Boxer 333 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM	Nr nadwozia	VF3YB2MFB12J83157
Typ	Boxer 333 BlueHDi L2H1		
Kod EC	0119285	Data 1. rejestracji	22.01.2019
		Rok produkcji	2018
Przebieg		Przebieg	104897
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Przebieg następny			
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Zderzak, środek Nr katalogowy: 1637184780 Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	0,50/0,40	499,52
Zderzak, róg Nr katalogowy: 5506-00-2097961BP Osłona błotnika tylnego, dolna tylna Uwagi (materiał): Element z plastiku	L	WY	0,60/0,50	56,70 M
Lampa tylna kompletna Nr katalogowy: 57N1870E Nakładka słupka D góra Uwagi (materiał): Element z plastiku	L	WY	0,30	109,00 M
Drzwi tylne, skrzydło lewe Nr katalogowy: 1621682180 Klamka wew.bok drzwi tylnych Przewód masowy odłączyć i podłączyć Nakładka pokrywy tylnej dół Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa) Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	L	WY	2,10	3 893,60
Drzwi tylne, skrzydło prawe Nr katalogowy: 1681318580 Napis (silnik) boczny Nakładka pokrywy tylnej dół Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa) Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	R	WY	1,90/1,80	4 541,57
Przysłona boczna pokrywy tylnej Nr katalogowy: 1685340580	L	WY	0,20/0,00	267,66

Uwagi (materiał): Element z plastiku
 Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX

Przysłona boczna pokrywy tylnej

Nr katalogowy: 1685340480

Uwagi (materiał): Element z plastiku

Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX

R	WY	0,20/0,00	390,22	
		Łącznie	5,10	9 758,26

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Drzwi tylne (jedne) 2-cz. kpl. nieprzeszkłone K	L	200	I	2,50	797,12
Drzwi tylne (jedne) 2-cz. kpl. nieprzeszkłone K	R	200	I	2,50	797,12
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	105,88
		Łącznie		6,10	1 700,12

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			9 758,26
Materiał lakierniczy	55%		1 700,12
Blacharz	5,10	95,00	484,50
Lakiernik	6,10	95,00	579,50
Wartość łącznie (netto)			12 522,38
VAT (Materiał) 23%			2 635,43
VAT (Robocizna) 23%			244,72
Wartość łącznie (brutto)			15 402,53

Kwota słownie: piętnaście tysięcy czterysta dwa zł, groszy 53/100

W wycenieniu zastosowano 45% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3012250	O Zderzak, środek <i>Producent: PEUGEOT</i>	Pomoc Non Stop	499,52
3012401	PJ Zderzak, róg <i>Producent: BLIC</i>	Pomoc Non Stop	56,70 M
3020001	PJ Lampa tylna kompletna <i>Producent: DEPO</i>	Pomoc Non Stop	109,00 M
3071001	O Drzwi tylne, skrzydło lewe <i>Producent: PEUGEOT</i>	Pomoc Non Stop	3 893,60
3071002	O Drzwi tylne, skrzydło prawe <i>Producent: PEUGEOT</i>	Pomoc Non Stop	4 541,57
3075101	O Przysłona boczna pokrywy tylnej <i>Producent: PEUGEOT</i>	Pomoc Non Stop	267,66
3075102	O Przysłona boczna pokrywy tylnej <i>Producent: PEUGEOT</i>	Pomoc Non Stop	390,22

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Autoalarm
- Chlapacz przedni
- Drzwi suwane lewe
- Elektryczne ustawiane lusterka
- Gumowe zagłówki
- Klimatyzacja
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przeszkłone drzwi suwane prawe
- Skrzynia 6-biegowa
- Światła przeciwmgielne
- z asystentem hamowania
- z regulacją lędźwiową
- Cała przegroda
- Chlapacz tylny
- Drzwi suwane prawe
- ESP
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kontrola trakcji
- Przeszkłone drzwi suwane lewe
- R134A
- System Superlock
- Tylna szyba przyciemniana
- z kołem zapasowym
- Zbiornik paliwa 90 litrów

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 1.2026, baza użyta do przeliczenia 1.2026

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z IGP: pzu@innovation.group lub pod nr telefonu: 22 270 30 15

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Zderzak, róg

Cześć prostej konstrukcji

Lampa tylna kompletna

Cześć prostej konstrukcji

Notatka

Uszkodzenia bez związku: lampa TP pęknięta.