

| Lp. | Lokalizacja                                                                       | Umiejscowienie                             | MODEL                   | Założenia po przeglądzie                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Placówka SG w Gdańsku<br>ul. Kasztanowa 1 ; 80-504                                | ul. Kasztanowa 1                           | LG ; ASNW2462EFO        | Uszkodzona roleta nawiewu (Zdemontowana)                                                                                                                           |
| 2   | KDSG Stara Pasłęka; Stara<br>Pasłęka 9 ; 14-500 Stara Pasłęka                     | Bud. Nr 1 / serwerownia KDSG<br>/ 1 piętro | MIDEA; MB12N8D6-I / nr1 | W urządzeniu 1 po lewej uszkodzony silnik wentylatora jed. wew. - hałas<br>podczas pracy.                                                                          |
|     |                                                                                   | Bud. Nr 1 / serwerownia KDSG<br>/ 1 piętro | MIDEA; MB12N8D6-I / nr2 | W urządzeniu 2 po lewej uszkodzony silnik wentylatora jed. wew. - hałas<br>podczas pracy.                                                                          |
| 3   | PSG Gdańsk Rębiechowo ul.<br>Szybowcowa 39; 80-298<br>Gdańsk                      |                                            | MIDEA; M12N8D6 1        | Zalecane założenie peszla na instalacji chłodniczej w celu zabezpieczenia<br>instalacji przed warunkami atmosferycznymi. W pom. 1.17 uszkodzona pletwa<br>nawiewu. |
|     |                                                                                   |                                            | KAISAI; KEX-24KTGI      | Zalecane założenie peszla na instalacji chłodniczej w celu zabezpieczenia<br>instalacji przed warunkami atmosferycznymi                                            |
| 4   | PSG Władysławowo ul. Morska<br>7; 84-120 Władysławowo                             | Serwerownia                                | LG; ANSW2462EFO         | Mało czynnika, Brak żaluzji                                                                                                                                        |
| 5   | PSG Władysławowo/PO<br>Białogóra / ul. Mosrska 7; 84-<br>120 Władysławowo         |                                            | YORK; YJJB09FSAAA       | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 6   | PSG Władysławowo/PO<br>Rozewie / ul. Mosrska 7; 84-120<br>Władysławowo            |                                            | YORK; YJJ99B09FSAAA     | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 7   | PSG Władysławowo/PO<br>Jastarnia / ul. Mosrska 7; 84-<br>120 Władysławowo         |                                            | LENOX; LXVAIHM12NO      | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 8   | PSG Władysławowo/PO Góra<br>Szwedów / ul. Mosrska 7; 84-<br>120 Władysławowo      |                                            | LG; USUW126B8FO         | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 9   | GZ Łeba/PO Łeba / ul. Jachtowa<br>1, 84-360 Łeba                                  |                                            | LG; USUW126B8FO         | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 10  | GZ Łeba/PO Czołpino/ ul.<br>Jachtowa 1, 84-360 Łeba                               |                                            | YORK; YJJB09FSAAA       | Jednostka wew. niesprawna, uszkodzony zespół napędowy wentylatora.                                                                                                 |
|     |                                                                                   | Wieża                                      | mitsubishi; SUZKA35VA4  | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 11  | PSG Ustka/PO USTKA /<br>Uroczysko 4A, 76-270 Ustka                                | UPS                                        | YORK; YJJB09FSAAA       | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 12  | PSG Ustka/PO Jarosławiec /<br>Uroczysko 4A, 76-270 Ustka                          |                                            | YORK; YJJB09FSAAA       | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 13  | GZ DARŁOWO/PO Łąży/ ul. Ojca<br>Damiana Tynieckiego 33, 76-<br>150 Darłowo        |                                            | YORK; YJKB09FSAAA       | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 14  | PSG Kołobrzeg/PO Kołobrzeg/<br>Gen. Władysława Sikorskiego 7,<br>78-100 Kołobrzeg | UPS                                        | YORK; YJV09FS           | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |
| 15  | PSG Świnoujście / Dworcowa 1,<br>72-600 Świnoujście                               |                                            | YORK; YJKB09FSAAA       | Brak możliwości uruchomienia                                                                                                                                       |
| 16  | GZ REWAŁ/PO Dziwnów/ ul.<br>Dworcowa 14, 72-344 Rewal                             |                                            | GREE; GWK12QC           | Słabo chłodzi, mało czynnika chłodzącego, agregat rozłącza się                                                                                                     |
| 17  | GZ REWAŁ/PO Niechorze/ ul.<br>Dworcowa 14, 72-344 Rewal                           |                                            | YORK; R407C             | Uszkodzona izolacja termiczna                                                                                                                                      |

|    |                                             |                    |                           |                              |
|----|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 18 | PSG SZCZECIN/ Żołnierska 4, 71-210 Szczecin | Bud. Nr 3          | FUJITSU; AOYG18i i ASYG30 | Uszkodzona pokrywa jed. Wew. |
|    |                                             | Bud. Nr 1          | DAIKIN; FHQ35BVV1B        | Uszkodzona kłapa jed. Wew.   |
|    |                                             | Bud. Nr 1 +CC4:C25 | LG; USMW126B8AO           | Uszkodzony napęd żaluzji     |