

Nr szkody: T202501140116
Marka: Skoda
Typ: Superb Lim. (3V3)(03.2015->) Ambition 4x4 VIN:
TMBCP7NPOL7036077

KWOTA ODSZKODOWANIA ZOSTAŁA USTALONA W WYSOKOŚCI

1 456,94 PLN brutto

(1 184,50 PLN netto)

Wypłata odszkodowana będzie możliwa po ustaleniu odpowiedzialności oraz dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Pamiętaj : kwota brutto lub netto zależy od możliwości odliczenia podatku VAT przez właściciela

DODATKOWE INFORMACJE:

- Oszacowanie wartości szkody będące podstawą ustalenia wysokości świadczenia uwzględniającego uszczerbek w majątku osoby poszkodowanej, wynikające ze zdarzenia ubezpieczeniowego zostało określone zgodnie z warunkami dostępnymi na rynku lokalnym wg kodu pocztowego z miejsca zamieszkania właściciela pojazdu zawartego w dowodzie rejestracyjnym. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w znalezieniu warsztatu, który dokona pełnej naprawy uszkodzeń związanych ze szkodą. W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel. 22 327 60 60.
- W przypadku organizacji naprawy poza siecią naszych serwisów, zastrzegamy sobie prawo do wykonania oględzin pojazdu w trakcie naprawy, a także po jej wykonaniu oraz możliwość weryfikacji przedstawionych kosztów
- USZKODZENIA DODATKOWE - jeżeli zostaną ujawnione dodatkowe uszkodzenia, powstałe w zgłoszonej szkodzie, prosimy o przesłanie zdjęć wraz z krótkim opisem na adres SZKODY@TUZ.PL. Jeśli zdjęcia będą niewystarczające skontaktuje się z Państwem rzeczoznawca. Zgłoszenie dodatkowych oględzin możliwe jest również pod numerem telefonu 22 327 60 60
- POJAZD ZASTĘPCZY – warunki wynajmu pojazdu zastępczego zostały przekazane w odrębnej korespondencji, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi. TUZ zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z likwidatorem szkody



System DAT

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Rzecznawcze "Auto-Test"

Kalkulacja kosztów naprawy

00000

Dane pojazdu

Producent	Skoda	Pierwsza rej.	2020-01-10
Typ główny	Superb Lim. (3V3)(03.2015->)	Nr rej.	
Podtyp	Ambition 4x4	Przebieg (km)	105225
Nr identyf. pojazdu	TMBCP7NP0L7036077	Kolor pojazdu	Black Magic Pearlescent
DAT Europa-	018000530040008	Kolor	1 Z
Code® Klucz KBA		pojazdu 2	efekt perłowy (2-warst.)
Okres prod.	lis 2019 (5996)	Kod koloru	LF9R
Rok produkcji pojazdu	2020	2 Rodz. lak.	
Silnik	silnik 2,0 I - 200 kW TSI katalizator (DNUA)	Nr lakieru 1	
Nadwozie	nadwozie: 5-drzw.	Nr lakieru 2	
Przekładnia	przekładnia 7-biegowa	Następne badanie techniczne	
	przekładnia z podwójnym sprzęgłem DSG	Następne badanie spalin	

Rozkodowanie VIN zostało przeprowadzone.

Wyposażenie seryjne

8 głośnik	24613	ABS	40000
ASR	70303	Longlife-Service	00504
Wejście audio Line-In w konsola środkowa	24999	asystent świateł (Coming Home, Leaving Home)	18625
bagażnik / pokrywa tylna elektryczny uruchamiany	35604	drzwi z oświetlenie awaryjne	37608
elektron. blokada poprzecznego mechanizmu	70042	elektroniczny program stabilizacji (ESP)	70308
fotel przód lewy z regulowaną wysokością	32704	fotel przód prawy z regulowaną wysokością	32705
gniazdo wtykowe (złącze 12 V) w bagażnik/komora	39007	gniazdo wtykowe (złącze 12 V) w konsola środkowa	39011
immobilizer	38105	instalacja głośnomówiąca telefon z Bluetooth	24808
kierownica (skóra - 3 ramienny) z wielofunkcyjność	69113	kieszneń na oparcia foteli przednich	33302
klamki drzwi na zewnątrz kolor nadwozia	36404	kolumna kierownicy (kierownica) z możliwością	69504

kolumna kierownicy (kierownica) z regulowaną	69503	krata wlotu powietrza z obrzeże chromowane	12908
lampy tylne LED z dynamicznymi światłami	18818	listwy ozdobne chromowe na okna boczne	13002
lusterko zewnętrzne elektr. składane, wszystkie	15706	lusterko zewnętrzne elektrycznie regul. i ogrzewane	15200
lusterko zewnętrzne elektrycznie składane	15002	lusterko zewnętrzne kolor nadwozia	15807
lusterko zewnętrzne z automat. przyciemniane	15802	nadwozie: 5-drzw.	10005
odbior radiowy cyfrowy (DAB+)	24052	odblokowanie oparcia - oparcie fotela tylnego w	33530
oparcie fotela tylnego dzielony/składany	33508	opona 215/60 R16 ..H	61100
oszklenie przyciemn.	22000	osłona przeciwstoneczna lewy z lusterko	37903
osłona przeciwstoneczna prawy z lusterko	37904	oświetlenie przestrzeni na nogi przód	37616
oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	18830	pilot zdalnego sterowania dla zamek centralny	35405
podnośnik szyby elektryczny przód + tył	35003	podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa fotel	33303
podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa fotel	33304	poduszka powietrzna boczna przód	26903
poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	26701	poduszka powietrzna pasażera wyłączany	26909
poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera	26803	poduszki powietrzne kurtynowe	26901
podłokietnik przód	27202	podłokietnik tył	27300
poszycie fotela / tapicerka: materiał Ambition czarny	30018	przyłącze USB	25010
reflektor LED z adaptacyjnym rozkładem oświetlenia	18580	reflektor przeciwmgielny LED	18313
reflektor przeciwmgielny z światła skrętu	18617	rodzaj napędu: napęd na wszystkie koła	70420
schowek na okulary	39392	schowek na parasol	39519
system asystentów jazdy: Hamulec multikolizyjny	40959	system asystentów jazdy: asystent ruszania pod górę	70603
system kontroli ciśnienia w ogumieniu	25903	system wezwania do awarii	24902
szuflada / schowek pod fotel przód prawy	39502	uchwyt na napoje przód z żaluzja	39020
układ czyszczenia reflektorów (układ oczyszczania	19000	układ ogranicznika prędkości	26712
układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)	26708	urządzenie start / stop	77601
wspom. ukt. kierowniczego	69800	wycieraczka z czujnikiem deszczu	19101
zamek centralny	35300	zamocowania Isofix dla fotelik dziecięcy na fotel tylny	39308

Wypos. opcjonalne

Phonebox	24843	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay i Android Auto)	25170
akumulator 69 Ah	72505	alternator 180 A	74308
czynniki chłodniczy R 1234 YF	29099	dysze spryskiwacza szyby ogrzewane	19102
kamera cofania	39804	kamera przednia	39806
klimatyzacja Climatronic 3-strefowa	28919	komfortowy zestaw głośnomówiący Bluetooth, z	24838
koło zapasowe jako koło dojazdowe	68707	krata wlotu powietrza (płytki) w chrom	12831
lakier z efektem perłowym	11109	lusterko wewnętrzne z automat. przyciemniane	37901
o niskiej emisji substancji szkodliwych wg normy	77273	obręcze ze stopów lekkich 7x17 (Stratos)	48252
ogrzewanie fotela przód	29500	opcja przeładunkowa (podłokietnik tył)	33901
pakiet 'Infotainment' Amundsen	03844	podwójna końcówka rury wydechowej	77713
przeciwwkradzieżowa instalacja alarmowa z nadzór	38005	przekładnia 7-biegowa - przekładnia z podwójnym	74904
regulacja zasięgu oświetlenia	18205	silnik 2,0 l - 200 kW TSI katalizator (DNUA)	87319
system asystentów jazdy: rozpoznawanie zmęczenia	42926	system asystentów jazdy: system ostrzegania o	40956
system nawigacyjny i audio Amundsen	25780	system zamykania/rozruchu Kessy	35508
szyba czołowa ogrzewany	22707	tarcze hamulcowe przód (340 mm x 30 mm)	40697
uchwyt dźwigni zmiany biegów skóra	39205	wspomaganie parkowania przód i tył	25800
wyposażenie wnętrza: wkładki dekoracyjne srebrny	26211	wyświetlacz kolorowy Maxi-DOT	25199
zagłówki tył	34805		

Robocizna										
PT	RO	DVN	Nr op.	Nazwa	Rodzaj	Stop.	Czas	Cena / RBG	Razem PLN	
	A	970 2	63 29 65 10	CZĘŚCI DLA LAKIEROWANIE POSZYCIE ZDERZAKA PRZÓD W+Z OBEJMUJE: POSZYCIE ZDERZAKA PRZÓD W+Z	M	2	1,6	80,00	128,00	
	S	1739 1	91 63 15 00	CZUJNIK RADAROWY USTAWIĆ	M	2	1,2	80,00	96 , 00	
	T	9803 3	#01 50 00 00	GFS/ODCZYT I KASOWANIE BŁĘDÓW	M	2	0,3	80,00	24 , 00	

	A	4371 1	50 55 19 50	BŁOTNIK L. PRZÓD W+Z * PRACA POWIĄZANA	M	3	0,3	80,00	24 , 00
--	---	-----------	-------------	---	---	---	-----	-------	---------

Lakierowanie

Metoda lakierowania: DAT-Eurolack

Rodz. lak.: efekt perłowy
(2-warst.)

PT	SL	DVN	Stop.	Nazwa	PM	K. Mat.	RBG	Roboc.	Razem PLN
			NAKŁAD PRACY	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA CZĘŚĆ WYMONTOWANA			0,5	40,00	40 , 00
			NAKŁAD PRACY	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA DODATEK NA CZĘŚCI Z TW. SZT.			0,8	64,00	64 , 00
	2	4371 1	NAPRAWCZE	BŁOTNIK L. PRZÓD (CZĘŚĆ WYMONTOWANA)	7	65,10	0,9	72,00	137,10
	2	4715 1	NAPRAWCZE	OSŁONA ZDERZAK PRZÓD (CZĘŚĆ WYMONTOWANA)	31	288,30	1,5	120,00	408,30

**Podsumowanie - części zamienne****Podsumowanie - robocizna**

	Czas pracy w RBG	Cena za RBG	Cena razem
Wg wykazu (suma wszystkich części zam.)	-		
Części/materiały drobne 5,00 % Procent z robocizny 13 , 60			
Podsumowanie / PLN			13 , 60
Mechanika 3	0,30	80,00	24,00
Suma całej robocizny / PLN	3,40		272,00

Podsumowanie - lakierowanie

Roboc.		Czas pracy w RBG	Cena za RBG	Cena razem
Roboc.		3,70	80,00	296,00
Mechanika 2	3,10 80,00 248,00			
Suma roboc.		3,70		296,00
			80,00	-

Suma materiał				602,90
Materiał		Suma punktów materiałowych	Cena za punkt	Cena razem
Naprawcze		38	9,30	353,40
STAŁA				167,50
STAŁA TWORZYWA				82 , 00
Czas przygotowania (metal) 100%				
Czas przygotowania (tworzywo) 100% Indeks materiałowy 100,00 %				

Suma - Lakierowanie / PLN	898,90
----------------------------------	---------------

Podsumowanie

Suma - Lakierowanie	Cena razem
Suma roboc.	296,00
Suma materiał	602,90
Suma części zamiennych	13 , 60
Suma - Lakierowanie	898,90
Koszty naprawy netto / PLN	1 184, 50
Kwota VAT / PLN (23,00%)	272,44
Koszty naprawy brutto / PLN	1 456, 94

Legenda

Wskazówka: Przed ewentualnym zamówieniem należy sprawdzić kompletność i numery katalogowe części zamiennych.

Możliwe są różnice cen części zamiennych.

Kalkulacja zawiera dane opracowane i udostępnione na podstawie licencji producenta / importera pojazdu.

*	ręczne wprowadzone przez użytkownika (dotyczy również kolumny Nazwa, ale ! tylko jeśli na jej początku jest *)		Cena szacunkowa
e	Cena części zamiennej dla części alternatywnej	A	Czas wg formuły naprawy
P	Szkoda parkingowa wg BVAT	PL	Szkoda parkingowa z lakierowaniem wg BVAT
IFL	Pozycja z listy IFL	BFA	Pozycja z listy BFA
IFL*	Pozycja z listy IFL	BFA*	Pozycja z listy BFA
↓	Prace mechaniczne	T	Sprawdzenie techniczne
>	Wyposażenie zostało zadane przez użytkownika	✓	Wyposażenie wynika z rozkodowania VIN
^	Pozycja neutralna podatkowo	#	Czas szacunk.: brak danych prod.
(Nr kat. nie zalecany do zamów.)	Nie dost.-ost. suger. cena prod.
»	Usługa obca	+	Nowa pozycja z logiki naprawy
FT	Wartość została 'zadana' przez FastTrack		

Rodzaj operacji

A - Demontaż & montaż	B - Konserwacja podwozia
C - Lakierowanie SPOT	D - rozłożenie
E - wymiana	F - Złożenie
G - wycinanie	H - odpowietrzenie
I - Naprawa	J - czyszczenie
K - Koszty do odliczenia	L - Lakierowanie
M - Lakierowanie w stanie wybudowanym	N - Koszty dodatkowe
O - konserwacja prof. zamkn.	P - sprawdzenie
Q - Wymiana (bez kosztu materiału)	R - Ryzyko
S - Ustawienie	T - Sprawdzenie techniczne
U - Ręczne lakierowanie	V - pomiary



W - Wyważenie X - Rozłożenie (tylko logika robocizny)

Y - Skompletowanie (tylko logika robocizny) Z - Rozłożenie & złożenie

/ - naprawa