

TUiR Allianz Polska S.A.

Department Obsługi Poszkodowanych  
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:  
szkody@allianz.pl www.allianz.pl

K A L K U L A C J A N A P R A W Y [REDACTED]

SZKODA ISTOTNA : NIE  
SYGNATURA AKT/RODZAJ SZKODY : [REDACTED] / OC

DANE POJAZDU

MARKA : TOYOTA  
TYP/MODEL : HILUX (N1) / MODEL PODSTAWOWY  
NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : [REDACTED] / AHTBA3CD906272522  
PIERWSZA REJESTR. : 15.10.2024  
PRZEBIEG : 60108 km ODCZYTANY

-----  
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z VAT PLN 2 070.36  
VAT 23.00 % PLN 476.18  
K O S Z T Y N A P R A W Y Z VAT PLN 2 546.54  
-----

TECHNOLOGICZNY CZAS NAPRAWY= 1 RBD

Department Obsługi Poszkodowanych  
 ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:  
 szkody@allianz.pl www.allianz.pl

02-685 Warszawa, 16.03.2026

SYSTEM AUDATEX STRONA 1

K A L K U L A C J A N A P R A W Y [REDACTED] 16.03.2026

SYGNATURA [REDACTED] RODZ. SZK OC

MARKA TOYOTA HILUX (N1) MODEL PODSTAWOWY  
 NUMER VIN AHTBA3CD906272522 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 70 1I 01

WERSJA OD 11.2023 NORMA SPAL EURO 6C/D UKŁ KLIMAT AUTOMAT  
 WYPOSAŻENIE OSZKL TONOW (PRYWAT) SZY CZOŁ SOLAR REFL SZYBA TYLNA OGRZEW  
 SZYBA CZOŁ OGRZEWANA LUST WEW SCIEMNIANE KLAMKI WEW CHROMOW  
 LUST ZEW OGRZEWANE PODN SZYB ELE PRZ PODN SZYB ELE TYL  
 WEJŚCIE KEYLESS CENTRALNE ZAMYKANIE LUSTERKO Z ELEKTR  
 LUETERKA ZEW. Z KIER LUSTERKO ELEK SKŁAD RADIO Z OBRAZEM 8.0  
 6 GŁOSNIKOW SYSTEM BLUETOOTH KAMERA JAZDY W TYŁ  
 SYST FOLLOW ME HOME ŚWIATŁA TYL LED REFLEKTOR LED  
 ŚWIATŁO JAZDY DZIENN REFLEK PMGIELNY LED UKŁ OCZYSZCZ REFLEKT  
 REG ZASIĘG ŚWIATEŁ TYL LAMPY PMGIELNA 3. LAMPY STOP  
 SIEDZENIA TYL OGRZEW ZAGŁÓWEK TYL ŚRODKOW SIEDZ PASAŻER 60/40  
 DŹWIG PRZEŁ KNAUF SK SIEDZ PRZ OGRZEWANE MULTIFUNKT-KIEROWNIC  
 KOŁO KIEROWN SKÓRA SPOIL BOCZ ZDERZ PRZ KONSOLA DACHU  
 TOYOTA SAFETY SENSE SYSTEM "ECALL" LUST ZEW Z KAMERĄ  
 KRATKA PRZED CHROM WYPOSAŻENIE CHROM LUST ZEW CHROMOWANE  
 KLAMKI DRZWI CHROM ZDERZAK T CHROM INSTALACJA ALARMOWA  
 RADIO DIGITAL WSPOMAG TELEF ALARM WSPOMAG PARKOWA PRZ  
 POMOC PARKOWANIA TYL 2755CCM 147/150KW 6 BIEG SKRZY AUTOMAT  
 SYST "START & STOP" WYPOSAŻENIE H NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ  
 PROGRAM STABILNOSCI REGUL ZJAZDU Z GÓRY REGUL KIER WZDŁ/WYSO  
 PODUSZKA GAZ PASAŻER ABS UKŁAD USTALAJ PREDK  
 OPONA 265/60 R18..V WYKONANIE DLA EUROPY KOŁPAK KOŁA PEŁNY 17  
 KAMERA PRZ AIRBAG KOLAN AIRB OCHRONY GŁOWY  
 AIRBAG BOCZNY RADAR PRZ KRAJ PROD PŁD AFRYKA  
 DOUBLE CAB ROZSTAW OSI 2750 MM OCHR DOLNA SILNIKA  
 ZASTRZ ZDERZ P SZERO MECH ROZN/BLOK AUTOM DIFFERENT 100% BLOCK  
 POSZERZ BŁOTNIKA

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA =100.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE JC OPER.  
 KOD CZ CENA

B020 PRACA DOD REFLEKTORY P-MGLOWE WYB/WBUD  
 B020 ZDERZAK PRZ WYMIENIĆ 11 110.00  
 OBEJMUJE: ZDERZAK PRZ, KRATA CHŁODNICY  
 I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.03.2026 / 03

TUiR Allianz Polska S.A.

Department Obsługi Poszkodowanych  
 ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:  
 szkody@allianz.pl www.allianz.pl

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0258	WZM TABLICZY REJ P		10.00*
0281	ZDERZAK P	52119 0M996	1795.80
0383	BLACHA D L KRAT ZDE	;53113 0K020	58.06
0384	BLACHA D P KRAT ZDE	;53112 0K360	58.06

SYSTEM AUDATEX STRONA 2  
 K A L K U L A C J A N A P R A W Y 16.03.2026

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 11 JC X 100.00 PLN/RBG	110.00	
RAZEM ROBOCIZNA .....		110.00
CZĘŚCI ZAMIENNE 1 921.92		
NORMALIA ( 2.0%) 38.44		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....		1 960.36
KOSZTY NAPRAWY BEZ VAT .....	2 070.36	
VAT 23.00 %		476.18
KOSZTY NAPRAWY Z VAT .....		2 546.54

TUiR Allianz Polska S.A.

Departament Obsługi Poszkodowanych  
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:  
szkody@allianz.pl www.allianz.pl

OBJAŚNIENIA:

CENA -20.00 % (CZĘŚCI ZAMIENNE) MCA -20.00%  
\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA  
;=NR KATALOGOWY NIE DLA ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA  
)= UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE  
LICENCJA 32527000

SYSTEM AUDATEX STRONA 3 S  
T R O N A K O N T R O L N A 16.03.2026

SYGNATURA RODZ. SZK OC

MARKA TOYOTA HILUX (N1) MODEL PODSTAWOWY  
NUMER VIN AHTBA3CD906272522 NR REJ. KOD TYPU 70 1I 01

-----  
NR UŻYTK/RZECZOZNAWCY : 325270 32527000 CLASSDIRECT REL 24.03  
WERSJA NUMER 50.2403.01

DATA WYLICZENIA : 16.03.2026

KODY WERSJI WYPOSAŻENIA

- WERSJA Z NR NADWOZIA : C4 DC F2 F4 F6 F7 F8 F9 GB GR G2 G3 G4 G5 G6 G 7  
G8 H3 H6 H7 H9 IJ IX I1 I4 I5 I6 I7 I8 I9 JA JB  
J1 J6 J7 J8 J9 KA KB KC KE KF K1 K2 K3 K4 K9 L6  
L7 MA M7 M8 O5 P8 P9 QE Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 R7  
T1 U2 VF V3 V4 V5 V6 V8 W4 W8 XB XD X1 X2 X3 Z7  
- WERSJA WYPOSAŻENIA : C4 DC F2 F4 F6 F7 F8 F9 GB GR G2 G3 G4 G5 G6 G 7  
G8 H3 H6 H7 H9 IJ IX I1 I4 I5 I6 I7 I8 I9 JA JB  
J1 J6 J7 J8 J9 KA KB KC KE KF K1 K2 K3 K4 K9 L6  
L7 MA M7 M8 O5 P8 P9 QE Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 R7  
T1 U2 VF V3 V4 V5 V6 V8 W4 W8 XB XD X1 X2 X3 Y8  
Z7  
- DODANE WERSJE WYPOSAŻ. : Y8 CZESCI MONTAZ WYBUD

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE

- RODZ.OPER/NR KODU/INFO : E 0383 ---> N 0281 Z / E 0383 ---> N 0281 LO

STAWKI GODZINOWE

- BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG  
- MECH-BLACH. : 100.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF

- KODY AKTYWNE : 22 20.00 / 51 55.00 / 138 20.00-

CZĘŚCI ZAM.

- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.03.2026  
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA : 01.03.2026

ILOŚĆ POZYCJI

- UJĘTYCH : 4  
- MUTACJI : 1

TUiR Allianz Polska S.A.

Department Obsługi Poszkodowanych  
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa tel. +48 224 224 224 e-mail:  
szkody@allianz.pl www.allianz.pl

PODSUMOWANIE KALKULACJI

ROBOC: 110.00 CZEŚ: 1 960.36  
NAPR: 2 070.36 VAT : 476.18 NAPR: 2 546.54

DANE SZCZEGÓŁOWE :

E 0281 E 0258 EM 1000E 0383 E 0384  
SYSTEM AUDATEX

KALKULACJA NAPRAWY NR [REDACTED]

POJAZD: TOYOTA HILUX (N1) MODEL PODSTAWOWY

NR REJ./NR VIN: [REDACTED] / AHTBA3CD906272522

DATA PIERWSZEJ REJ.: 2024-10-15

#### CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE W KALKULACJI NAPRAWY(NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZNACZ.	DOSTAWCA	PRODUCENT	CENA	NZS
0281	ZDERZĄK P	52119 0M996	O	TOYOTA	TOYOTA	1795.80	
0383	BLACHA D L KRAT ZDE	53113 0K020	O	TOYOTA	TOYOTA	58.06	
0384	BLACHA D P KRAT ZDE	53112 0K360	O	TOYOTA	TOYOTA	58.06	

Kalkulacja zawiera automatyczny dobór części zamiennych, który należy zweryfikować z rzeczywistym wyposażeniem pojazdu przed uszkodzeń w przypadku wystąpienia naprawy.

Ustalając wysokość odszkodowania uwzględniamy okres eksploatacji uszkodzonego pojazdu, stopień wyeksploatowania części oraz ich konstrukcję. W kalkulacji uwzględniliśmy wyłącznie nowe części pochodzące od importerów i dostawców, których zastosowanie pozostaje bez wpływu na wartość handlową pojazdu oraz gwarancję jego naprawy (zgodnie z rozporządzeniem GVO 461/2010\*).\*

Gwarancja: długość okresu gwarancji udzielona przez sprzedawcę części wynosi 2 lata, licząc od dnia wydania kupującemu odpowiednich części, chyba że sprzedawca w umowie z kupującym zastrzegł inny termin albo nie objął danej części oświadczeniem gwarancyjnym. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

\*Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

-----  
DOSTAWCY CZĘŚCI

SYSTEM AUDATEX