






## USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY



JEEP Wrangler JL nr rej: [redacted] nr  
szkody: [redacted]

Wartość szkody w pojeździe: 3 265,96 zł brutto

KOSZTY	KWOTA [zł]
 Części zamienne	2 135,34
 Prace blacharskie mechaniczne	246,00
 Materiały lakiernicze	355,72
 Prace lakiernicze	528,90
 Materiały drobne, dodatkowe	

### Informacje dodatkowe:

- Ustalenie wysokości szkody nie jest decyzją o wypłacie odszkodowania. Odszkodowanie wypłacimy po ustaleniu odpowiedzialności.
- Kwotę brutto wypłacimy, gdy nie masz możliwości odliczenia podatku VAT. W zależności od złożonej deklaracji wypłacimy odszkodowanie z VAT lub bez VAT.

Szybka i wygodna forma uzyskania odszkodowania. W ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia decyzji, pieniądze znajdą się na koncie.

Dzięki temu rozwiązaniu, można natychmiast skorzystać z otrzymanych środków, bez zbędnych formalności i oczekiwania. Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów, co oznacza, że można swobodnie dysponować otrzymanymi środkami według własnych potrzeb.

Dlaczego warto wybrać rozliczenie gotówkowe:

- Szybkość i wygoda: Pieniądze dostępne w ciągu dwóch dni roboczych.
- Brak formalności: Nie wymagamy przedstawiania żadnych dokumentów.
- Pełna kontrola: Możliwość natychmiastowego korzystania z otrzymanych środków.

### Jeśli chcesz naprawić pojazd:

- skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, z którym możesz przedyskutować różne formy rozliczenia szkody oraz uzyskać pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania dopasowanego do Twojej sytuacji. Możesz również skorzystać z pomocy Doradcy Naprawy, kontaktując się pod numerem 22 505 1157 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–18:00). W przypadku skorzystania z warsztatu rekomendowanego przez PZU SA to PZU uzgodni koszty naprawy i pozyska fakturę za wykonaną usługę bez potrzeby angażowania Cię w rozliczenia.
- Przed rozpoczęciem naprawy prosimy o uzgodnienie kosztów i dostarczenie kosztorysu warsztatu, który dokonana naprawy pojazdu.
- Jeżeli nie zdecydujesz się na naprawę w sieci naprawczej PZU, a chciałbyś dokonać naprawy z wykorzystaniem części zakupionych i dostarczanych za pośrednictwem PZU po cenach wskazanych w kosztorysie, to prosimy o kontakt: 801 105 075. Dostarczymy je bez dodatkowych kosztów pod wskazany adres. Wskazujemy, że cena części ujętych w kosztorysie uwzględnia już rabaty i ulgi jakie PZU może uzyskać wobec umów zawartych z podmiotami współpracującymi z PZU S.A.

- przy wyliczeniu wysokości odszkodowania uwzględnimy wartość uszkodzonych części, które pozostały po naprawie (w przypadku, w którym będą one posiadały wartość). Jeżeli upoważnisz PZU Pomoc SA do ich odbioru i zakład naprawczy je prześle, wypłacimy odszkodowanie bez stosowania potrącenia. W tej sprawie będziemy kontaktowali się z zakładem naprawczym, w którym będziesz naprawiał pojazd.
- w sytuacji dokonania naprawy pojazdu oraz rozliczenia szkody na podstawie faktur mamy prawo do przeprowadzenia dodatkowych oględzin pojazdu, aby potwierdzić zakres przeprowadzonej naprawy wynikający z dostarczonych dokumentów.

W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń pojazdu lub konieczności zmiany ich kwalifikacji (do wymiany – do naprawy) prosimy o przekazanie nam takich informacji przed rozpoczęciem naprawy. Jeśli naprawa będzie nieopłacalna (jej koszt przewyższy wartość pojazdu przed szkodą), odszkodowanie ustalimy odejmując wartość uszkodzonego pojazdu od jego wartości przed szkodą. Możemy również zorganizować i pomóc w sprzedaży pozostałości pojazdu.

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa tel. 801 102 102 lub  
22 566 55 55, fax 22 4 102 102 , mail : kontakt@pzu.pl  
Ekspert: Mirosław Janeczko

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR [REDACTED] 09.04.2026

WŁAŚCICIEL MORSKI ODDZIAŁ STRAŻ	FIRMA	
OLIWSKA 35	80-895 GDAŃSK	
SYGNATURA PL2026040100567	RODZ. SZK OC	
MARKA JEEP	WRANGLER (JL)	SAHARA
NUMER VIN 1C4HJXBN0LW339828	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU 39 17 03
WERSJA OD MODELU 2020	POSZERZ W KOLRZE NAD	UKŁ KLIMAT AUTOMAT
WYPOSAŻENIE OSZKL TYL PRZYCIEMN	SZYBA CZOŁ BARWIONA	PODN SZYB ELEKTR
LUSTERKO Z NAST/OGRZ	RADIO/NAWIG HDD	AUDIOSYSTEM DIGITAL
ANTENA W BŁOTNIKU	REFLEKTOR LED	RAGUL ZAŚ ŚWIAT AUTO
AUTOMAT WŁACZ ŚWIATE	REFLEK PMGIELNY LED	ŚWIATŁO DZIENNE LED
KOŁO KIEROWN SKÓRA	2 GNIAZDA USB	USB+IPOD/POM PRZYŁĄ
LUST WEW ŚCIEMN AUTO	KRATKA KOLORZE	LAMPA TYL LED
2 ZACZEPY HOŁOW PRZ	UKŁAD AUTOALARMU	LUETERKA ZEW. Z KIER
POMOC PRZY PARKO P/T	ZDERZAK T LAKIER	1995CCM 201 KW
4 KOŁA "FULL TIME"	8 BIEGÓW SKRZ AUTOMA	KONTROLA CISN W OPON
TARCZE HAMULCOWE 15"	OCHRONA	TEMPOMAT
OPONA 255/70 R18..S	PRZECHODNIÓW	
RESOROW HEAVY-DUTY	SKRZYNIA ROZDZIELCZA	KOŁA ALU 7 ,5JX 18
PREMIUM PAKET	WYCIER TYL Z PRZERYW	AIRBAG BOCZNY
STOPIEŃ RURA	2-DRZWIOWY	HARDTOP DACH
	ZDERZ PRZ LAKIEROWAN	

ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL	1 =100.00	PLN/RBG	
CENA/KL	2 =100.00	PLN/RBG	
CENA/KL	3 =100.00	PLN/RBG	
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER.
KOD CZ			CENA
23-02-60-ZAX POSZERZENIE SCIANY BOCZ L WYB/WBUD	1	4	40.00
BRAK NR ZDERZAK T WYB/WBUD	1	4	40.00
13-20-31-02 OBSADA ZDERZAKA T L WYB/WBUD	1	2	20.00
BRAK NR NAKŁADKA L ZDERZAKA TYL WYB/WBUD	2	2	20.00
08-50-85-03 LAMPA TYLNA L WYB/WBUD	1	3	30.00
22-40-01-01) TARCZA KOLA T L WYB/WBUD	1	1	10.00
22-43-01-01 OPONA T L DEM/MONTAZ	1	3	30.00
22-40-02-50 KOŁO T L WYWAZENIE (KOŁO ZUDJETE)	1	1	10.00

LAKIEROWANIE (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

KOD CZĘŚCI OPERACJA - LAKIER 1 WARSTW UNIJC

3485 SC BOCZNA L CZ ODNOWA LAKIERU 10  
NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA

3571 ŚCIANA ZAMYK T L ODNOWA LAKIERU 8  
9551 FELGA TYL L ODNOWA LAKIERU 8

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT.MAT.

2

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102 , mail :  
kontakt@pzu.pl

Ekspert: Mirosław Janeczko

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR [REDACTED] 09.04.2026

LAKIEROWANIE (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

3485	SC BOCZNA L CZ	ODNOWA LAKIERU	189.30
3571	ŚCIANA ZAMYK T L	ODNOWA LAKIERU	94.65
9551	FELGA TYL L	ODNOWA LAKIERU	94.65

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ		JC	OPER.
WSPÓLCZYNNIK	100.00 PLN/RBG	CENA	
CZAS LAKIEROWANIA	26		
PRZYGOTOWANIE METAL	17 KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER	10	
JC/RBG :	43 430.00		

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
ODNOWA LAKIERU	378.60	
STAŁA MATERIAŁOWA METAL	199.80	
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA	50.00 %	289.20-----

CZĘŚCIZAMIENNE CENNIK STAN : 01.04.2026 / 04

KOD CZĘŚĆ OKREŚLENIE NUMER KATALOGOWY CENA

2585	LISTWA OZD L ZDERZ T 7AC05RXFAA	112.85
2621	WSPORNIK Z L ZDERZ T 68482587AA	353.92
3281	LAMPA T L 340087-3	173.01 I
3687	POSZERZ ŚCIA BOCZ TL 6AD87TZZAG	1026.70
4201	NADKOLE T L 6601-01-3256805P	69.57 I

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN -----	3 PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA	10 JC = 1 RBG	
RAZEM KL 1 18 JC X 100.00 PLN/RBG	180.00	
RAZEM KL 2 2 JC X 100.00		
PLN/RBG	20.00	
RAZEM ROBOCIZNA .....		200.00
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	430.00	
KOSZTY MATERIAŁU	289.20	
RAZEM LAKIEROWANIE .....		719.20
CZĘŚCI ZAMIENNE	1 736.05	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....		1 736.05
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		2 655.25
	-----	-----
	VAT 23.00 %	610.71
WARTOŚĆ Z VAT .....		3 265.96

W wyliczeniu zastosowano 50,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT. ZAX = CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDA

LICENCJA 33246700

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ T AUTOMOTIVE GMBH

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY	NR	PL20260401 Pojazd:	JEEP	4
WRANGLER (JL) SAHARA				

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102 , mail :  
kontakt@pzu.pl

Ekspert: Mirosław Janeczko

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY [REDAKTOWANE] 09.04.2026

Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / 1 C4HJXBN 0LW339828  
Data pierwszej rejestracji: 2020-12-23 Rok produkcji: 2020 Przebieg (odczytany): 73 641 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY ( NETTO )

KOD OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN. DOSTAWCA/ PRODUCENT		CENA N/ZS
2585 LISTWA OZD L ZDERZ T	7AC05RXFAA	O	Pomoc Non Stop	112,85
2621 WSPORNIK Z L ZDERZ T	68482587AA	O	Pomoc Non Stop	353,92
3281 LAMPA T L	340087-3	PJ	Pomoc Non Stop	173,01
3687 POSZERZ ŚCIA BOCZ TL	6AD87TZZAG	O	Pomoc Non Stop	1026,70
4201 NADKOLE T L	6601-01-3256805P	PJ	Pomoc Non Stop	69 , 57

-----W TRAKCIE OGLEDZIN POJAZDU

STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
Dotyczy: LAMPA T L, NADKOLE T L

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody.

Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z IGP: pzu@innovation.group lub pod nr telefonu: 22 270 30 15.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX STRONA

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

-----

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX