

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/67629,Jacht-musial-zawrocic-z-Baltyku.html>
09.09.2025, 10:34

Jacht musiał zawrócić z Bałtyku

Tadeusz Gruchalla
05.09.2025

Liczne nieprawidłowości na jachcie polskiej bandery stwierdzili funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy w porcie w Łebie skontrolowali jednostkę po tym, jak z morza skierował ją tam dowódca patrolowca SG-301.

Do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości jacht nie wypłynie z portu, o stwierdzonych brakach mundurowi powiadomili Bosmana Portu Łeba. A w wyniku kontroli stwierdzono przeterminowane środki pirotechniczne, brak świadectwa STCW, oryginału karty bezpieczeństwa, a na jachcie znajdowała się niewystarczająca liczba załogi. Straż Graniczna ukarała kierownika jachtu mandatem karnym.



SG-301 Generał Józef Haller na Bałtyku. Fot. MÖSG