

Naprawa blacharsko - lakiernicza pojazdu: FORD FOCUS VIN: WF0SXXGCDSAT54554

rok produkcji: 2010

Pierwsze ognisko korozji: tylne nadkole/próg po lewej stronie


















Drugie ognisko korozji: przedni próg/nadkole po lewej stronie

















Trzecie ognisko korozji: przedni prawy próg/ nadkole








Czwarte ognisko korozji: tylne prawe nadkole/próg













Piąte ognisko korozji: klapa bagażnika – pod znaczkiem producenta pojazdu





