

Naprawa blacharsko - lakiernicza pojazdu: FORD – FAC6 Transit Van 350L VIN: WF0XXXTTFX8C24144
rok produkcji: 2008

Pierwsze ognisko korozji: górny narożnik szyby czołowej.



Drugie ognisko korozji: drzwi kierowcy strona wewnętrzna.



Trzecie ognisko korozji: nadkole/błotnik przód prawa strona.



Czwarte ognisko korozji: nadkole/błotnik tył lewa strona.



Piąte ognisko korozji: nadkole/błotnik tył prawa strona.




Szóste ognisko korozji: prawy próg. (3 zdjęcia)

Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.



Siódme ognisko korozji: rygiel lewych przednich drzwi.

